

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>BOKŠTO</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>207</u> KORTELE	
<u>VILNUS</u> (Miestas)		<u>BOKŠTO</u> (Gatvė)		<u>131-D-15</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		KET	640	106,21	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Žemė		-	0.00	106,21	Ar yra vandens?
Sienos		BET	2.43	103,72	Ar yra dujų?
Dugnas		BET	1.70 2.10	104,36	Pastabos 106,16
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 1.85 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 131-D-15 Sudarė <u>[Signature]</u> <u>MISULIKAS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> <u>PAUKŠTYS</u> (parašas) (pavardė) 1976 m. X. mėn. ? d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KET	100	Viršus 1.85 Apačia	
	Nr. 3	KET	50	Viršus 1.88 Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	