

<u>F. KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>1</u>) <u>1619</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>LATAKO</u> (Gatvė)		<u>4927</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės
Dangtis		KET.	640			101,69	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		ASF.				101,69	Ar yra vandens?
Sienos		BET.					Ar yra dujų?
Dugnas		BET.	1000	2.47		99,22	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KER.	200	Viršus			
				Apačia	2.85	98,84	
	Nr. 2	KER.	200	Viršus			
				Apačia	2.87	98,82	
	Nr. 3	KET.	150	Viršus			
				Apačia	2.65	99,05	
	Nr. 4			Viršus			
			Apačia				
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia				
Nr. 7			Viršus				
			Apačia				

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01-2-3596...</u>		
Sudarė	<u>CHERILY</u> (parašas)	<u>DANGEJAITE</u> (pavardė)
Patikrino	<u>IF</u> (parašas)	<u>PAUKSTYS</u> (pavardė)
19 <u>83</u> m. ... <u>09</u> mėn. ... <u>27</u> d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		