

131-D-1

ITI Nr. 91


Кондиция фк (166), 13 KORTELE 3875
 (renginio pavadinimas) (abrisė) (plane) Planšeto nomenkl.

Вильнюс ул. К. Пожарос
 (renginio pastatymo metal) (Miestas) (Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI :


(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :



Horizontalinis :

Plešimo brėžinys:



20

Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altiudės
Dangtis	чл	600		92,09
Žemė				
Sienos	дем			
Dugnas	дем	1,00		

Lipynės
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINEJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr 0002/568

Sudarė *K. K.* (parašas) (pavardė)Patikrino *P. D.* (parašas) (pavardė)1972 m. *V.* mėn. 24 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai	Nr. 1	Купа	150	Viršus	1,36	90,73
				Apačia		
	Nr. 2	Кара	150	Viršus	1,36	90,73
				Apačia		
	Nr. 3	чл	100	Viršus	1,35	90,74
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		