




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>241-71</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Пейрисе</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.	
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А  		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 		
		Крышка	Лотка			Труба
		у входа	у выхода			подкл. № 3
92.72	89.22	89.22	89.42	89.04		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход			
Стены кирп. бет.			Выход			
Дно кирп. бет.			Подкл. № 3			
Скобы <u>7</u>			Подкл. № 4			
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа			Отдел изысканий			
Год строительства 19			Объект <u>2288</u>			
			Инв. №			
			Гл. геодезист			
			Рук. группы			
			Исполнитель			
			Дата			
			Чертил			
			Проверил			