

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 60-76

Город Вильнюс

Улица ш. Гасфисе

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
9246	91.02	91.01	91.02	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	к/б	150	к/б	150	к/б		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Юсис		
Наличие газа		Рук. группы				И.И. Макавель		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Бичура		
		Чертил						
		Проверил						