



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>243-77</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Бирфисе</u>	Дело № _____	19 <u>40</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 25 по д-лу 		О т м е т к и			П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Лотка				Труба			
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №					
	9242	9077	9076	9092						
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			250	кирп.	250	кирп.	200	кирп.		
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы 2 шт.										
Наличие воды			Отдел изысканий							
Наличие газа										
Год строительства 19			Иув. №		Гл. геодезист				Носов	
			Дата		Рук. группы				Минаков	
					Исполнитель				Бирфиса	
					Чертил					
					Проверил					