



|                                                                                                                           |                                                              |                      |                        |                                                                                                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>                                                                                                        | Колодец № 103-41                                             | Город <u>Вильнюс</u> | Улица <u>Р. Бюбиса</u> | Дело №                                                                                                     | 19 <u>60</u> г. |
| <p>Чертеж колодца<br/>М 1:25 по А-В</p>  |                                                              | О т м е т к и        |                        | <p>П Р И В Я З К А</p>  |                 |
|                                                                                                                           |                                                              | Крышка               | Лотка                  |                                                                                                            |                 |
|                                                                                                                           | у входа                                                      | у выхода             | подкл. №               | подкл. №                                                                                                   |                 |
|                                                                                                                           | 91.87                                                        |                      |                        |                                                                                                            |                 |
| О П И С А Н И Е                                                                                                           |                                                              |                      |                        |                                                                                                            |                 |
| Состояние колодца и матер.                                                                                                |                                                              | Т Р У Б              |                        |                                                                                                            |                 |
| Крышка чугунная                                                                                                           | Вход                                                         |                      | Выход                  |                                                                                                            | Подкл. № 3      |
|                                                                                                                           | диам.                                                        | матер.               | диам.                  | матер.                                                                                                     | диам.           |
| Стены кирп. бет.                                                                                                          | 150                                                          | Кер.                 | 150                    | Кер.                                                                                                       | 200             |
| Дно кирп. бет.                                                                                                            | Институт проектирования городского и сельского строительства |                      |                        |                                                                                                            | Отдел изысканий |
| Скобы <u>нет</u>                                                                                                          | Объект 2280                                                  |                      |                        |                                                                                                            |                 |
| Наличие воды                                                                                                              | Инв. №                                                       | Гл. геодезист        |                        | Юодис                                                                                                      |                 |
| Наличие газа                                                                                                              |                                                              | Рук. группы          |                        | Шнарович                                                                                                   |                 |
| Год строительства 19                                                                                                      | Дата                                                         | Исполнитель          |                        | Бичура                                                                                                     |                 |
|                                                                                                                           |                                                              | Чертил               |                        |                                                                                                            |                 |
|                                                                                                                           |                                                              | Проверил             |                        |                                                                                                            |                 |