

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės <u>4</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>		<u>X</u>	<u>92.34</u>	Ar yra vandens? <u>-</u>
Žemė		<u>-</u>		<u>X</u>		Ar yra dujų? <u>-</u>
Sienos		<u>bet</u>		<u>X</u>		
Dugnas		<u>bet</u>	<u>173x260</u>	<u>2.67</u>	<u>89.67</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.28</u> Apačia	<u>90.06</u>	
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>100</u>	Viršus <u>2.28</u> Apačia	<u>90.06</u>	
	Nr. 3	<u>bet</u>	<u>50</u>	Viršus <u>2.31</u> Apačia	<u>90.03</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	<u>693</u>		Viršus Apačia		
KOMUNALINIO ŪKIO PROJEKTAVIMO INSTITUTAS						
Objektas: <u>110</u>						
Sudarė <u>Butk</u> <u>Givins</u>						
Patikrino						
196 <u>5</u> m. <u>XI</u> mėn. <u>18</u> d. (kortelės sudarymo data)						