



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 105-52

Город Вильнюс

Улица Р. Гомели

Дело № 1950 г.


Чертеж колодца
М 1:25 210 А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
9156	90.15	89.61		

П Р И В Я З К А

ул. Р. Гомели



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
150	чуг	150	кеф					
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		
Объект		2280						
Инв. №	Гл. геодезист				150810			
	Рук. группы				И. И. И.			
	Дата	Исполнитель				И. И. И.		
		Чертил				И. И. И.		
Проверил								