




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>104-142</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>к. Гомеши</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.																																																																																				
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А 		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 2</th> <th>подкл. № 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91.21</td> <td>89.74</td> <td>89.73</td> <td>89.98</td> <td>89.74</td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4	91.21	89.74	89.73	89.98	89.74	П Р И В Я З К А 3 км 14 Вильнюс 																																																																								
Крышка	Лотка		Труба																																																																																							
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4																																																																																						
91.21	89.74	89.73	89.98	89.74																																																																																						
		О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">В х о д</th> <th colspan="2">В ы х о д</th> <th colspan="2">Подкл. № 2</th> <th colspan="2">Подкл. № 4</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Крышка чугунная <u>нет</u></td> <td>150</td> <td>чуг</td> <td>150</td> <td>чуг</td> <td>150</td> <td>чуг</td> <td>100</td> <td>чуг</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td colspan="8" rowspan="2"> Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий </td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Скобы <u>нет</u></td> <td colspan="8"> Объект <u>2280</u> </td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td colspan="2" rowspan="2">Инв. № _____</td> <td colspan="2">Гл. геодезист _____</td> <td colspan="2" rowspan="2">_____</td> <td colspan="2" rowspan="2"> Подпись <u>И. И. И.</u> </td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td colspan="2">Рук. группы _____</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Год строительства 19 _____</td> <td colspan="2" rowspan="2">Дата _____</td> <td colspan="2">Исполнитель _____</td> <td colspan="2" rowspan="2">_____</td> <td colspan="2" rowspan="2"> Подпись <u>Б. И. И.</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Чертяк _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Проверил _____</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. № 4		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная <u>нет</u>	150	чуг	150	чуг	150	чуг	100	чуг	Стены кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий								Дно кирп. бет.	Скобы <u>нет</u>	Объект <u>2280</u>								Наличие воды	Инв. № _____		Гл. геодезист _____		_____		Подпись <u>И. И. И.</u>		Наличие газа	Рук. группы _____		Год строительства 19 _____	Дата _____		Исполнитель _____		_____		Подпись <u>Б. И. И.</u>		Чертяк _____						Проверил _____			
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																									
	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2			Подкл. № 4																																																																																		
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																		
Крышка чугунная <u>нет</u>	150	чуг	150	чуг	150	чуг	100	чуг																																																																																		
Стены кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий																																																																																									
Дно кирп. бет.																																																																																										
Скобы <u>нет</u>	Объект <u>2280</u>																																																																																									
Наличие воды	Инв. № _____		Гл. геодезист _____		_____		Подпись <u>И. И. И.</u>																																																																																			
Наличие газа			Рук. группы _____																																																																																							
Год строительства 19 _____	Дата _____		Исполнитель _____		_____		Подпись <u>Б. И. И.</u>																																																																																			
			Чертяк _____																																																																																							
				Проверил _____																																																																																						