

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 108-143

Город Вильнюс

Улица Троицкая

Дело №


19 0 г.

Чертеж колодца
М 1:100

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
91.40	89.51	89.50		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	чуг	200	чуг				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Юрские
	Рук. группы		И. Яковлев
Дата	Исполнитель		Скрябин
	Чертил		
	Проверил		