



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>III - 101</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Голосин</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	----------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А
91.29



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
89.29 91.29	89.25 89.45	89.24 89.44	89.27 89.47	89.24 89.44

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				200	чуг.	200	чуг.	150	чуг.	150	чуг.
				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Дно кирп. бет.				Объект 2280							
Скобы 1 шт.				Инв. №		Гл. геодезист		Нодие		М. М. Ковалев	
Наличие воды						Рук. группы					
Наличие газа				Дата		Исполнитель		Бирюков		Сигур	
Год строительства 19						Чертил					
						Проверил					