

Kanalizacijos kolektorius
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Arsenalas
(Miestas) (Gatvė)


Nr. () 192 KORTELE

131-D-2
(Planšto nomenklatura)


ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Modžioga	Diomet- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas 2 (Modžioga, kiokio)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>91.34</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>				Pantabos
Dugnas		<u>plyt.</u>	<u>700</u>	<u>2.10</u>	<u>89.24</u>	
Vandens	Nr. 1	<u>plyt.</u>	<u>800x600</u>	Viršus Apačia <u>2.50</u>	<u>88.84</u>	
	Nr. 2	<u>plyt.</u>	<u>900x600</u>	Viršus Apačia <u>2.50</u>	<u>88.84</u>	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGEODEZIJA"
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/7098</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>20</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>20</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		2003m. 02 mėn. d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		20