


Kanalizacijos kolektorius Laucera Nr. () 196 KORTELIS
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Arsenalas 131-D-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

* 1,18


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Arsenalas 9'

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>40 pėčių</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		91,26	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	plyt.				Pastabas
Dūgnas	plyt.	1200x2000		86,67	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC 800	Viršus 4,31	86,95	
	Nr. 2	plyt. 1200x2000	Viršus 4,34	86,92	UAB „Inžineriniai tyrimai“
	Nr. 3	plyt. 1200x2000	Viršus 4,31	86,95	Filialas „TUPIGEDŽIJA“
	Nr. 4	PVC 200	Viršus 1,66	89,60	Objekto Nr.
	Nr. 5	PVC 300	Viršus 2,54	88,72	Sudarė <u>2003</u> <u>02</u> mėn <u>20</u> d.
	Nr. 6		Viršus		Patikrino (parašas) (pavardė)
	Nr. 7		Viršus		(parašas) (pavardė)