

215

- 8 -

131-D-2 ITI Nr. 91

Fek. kon. šul. Nr. ( 5 ) 165. KORTELE

3879

(Įrenginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

1974

Vilnius

Požėlos

(Įrenginio pastatymo metal)


(Miestas)

(Gatvė)


SULINIO PLOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|----------------------|-----------|
| Dangtis     | bet.     | 800          |                      | 91,67     |
| Zemė        |          |              |                      |           |
| Sienos      | bet.     |              |                      |           |
| Dugnas      | bet.     | 1000         | 1,66                 | 90,01     |

Lipynės ž. p. l. en. (Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

---

---

Vamzdžiai

|       |       |     |               |      |       |
|-------|-------|-----|---------------|------|-------|
| Nr. 1 | špiž. | 100 | Viršus Apačia | 1,73 | 89,94 |
| Nr. 2 | ker.  | 200 | Viršus Apačia | 1,82 | 89,85 |
| Nr. 3 | špiž. | 50  | Viršus Apačia | 1,62 | 90,05 |
| Nr. 4 | špiž. | 50  | Viršus Apačia | 1,70 | 89,97 |
| Nr. 5 |       |     | Viršus Apačia |      |       |
| Nr. 6 |       |     | Viršus Apačia |      |       |
| Nr. 7 |       |     | Viršus Apačia |      |       |

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0588

Sudarė: [parašas] - [pavardė]

Patikrino: [parašas] - [pavardė]

1974 m. ... V. ... mėn. 17 d.

(Kortelės sudarymo data)