

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 8-197



Город Вильнюс,

Номенклатура
планшета

3879

Дело №

19 2 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
91,72	89,66	89,64	89,82	

П Р И В Я З К А $\Delta \rho_{\text{разл. g-ve}}$

M9

13,85

6,66

2 MN

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *detinis*Стены кирп. бет. *betono*Дно кирп. бет. *plyty*Скобы *2 plienines*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т р у б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	keram	200	keram	150	keram		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *Neris upis kvartone, Vilnius 1185*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

62.09.17