


Vanden tiekio kameros Nr. () 31 KORTELE
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Riekiuotis 131-R-2
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$$\begin{array}{r} 4 \quad 2 \\ - 1 \quad 1 \\ \hline 3 \quad 1 \quad 1 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x = 22998,25 \\ y = 29414,81 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynas <u>Lopezas</u> (Modifika, kiekis)
Dangtis	ket.	650		94,19	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1,65 x 2,00	2,80	91,39	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 300	Viršus 2,33 Apačia	91,86	UAB „INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI“
	Nr. 2	ket 300	Viršus 2,33 Apačia	91,86	
	Nr. 3	ket 100	Viršus 2,40 Apačia	91,79	Objekto Nr 01-3/7088
	Nr. 4	ket 100	Viršus 2,40 Apačia	91,79	
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <u>LD-26</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
Patikrinė (parašas) (pavardė)					2003 m 08 mėn 07 d.