

<u>VANDENTIEKIO</u>		<u>kameros</u>		Nr. () <u>121</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)					
<u>VILNIUS</u>		<u>KOSCIŪSKOS</u>		<u>131-D-3</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		92.63	
Žemė				0.00	92.63	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.		2.25	90.38	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1.75 Apačia	90.88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>131-D-3</u> ...
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1.75 Apačia	90.88	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 1.75 Apačia	90.88	
	Nr. 4	ket.	100	Viršus 1.75 Apačia	90.88	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	523		Viršus Apačia		
						Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						1977 m. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)