

Vandentiekio kamera

Nr. () 138 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Arsenalo

(Miestas)

(Gatvė)


131-D-3

(Planšetio nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Atitumas	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		93,82	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabas $H_b = 93,81$
Dugnas	bet		2,65	91,17	
Vandens	Nr. 1	ket	100	Viršus 2,15 Apačia	91,67
	Nr. 2	ket	100	Viršus 2,15 Apačia	91,67
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB „Inžineriniai tyrimai“ Filialas „TUPROGEODEZIJA“
					Objekto Nr. 01.3/7088
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					2003 m 02 mėn d.
					20