

141-16-


131-D-3

ITI Nr. 91


Vandentvė Nr. (3) 93 KORTELE		3887
(renginio pavadinimas)	(abrisė) (plane)	Planšeto nomenkl.
Vilniaus		Kostuškos
(renginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Galvė)

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met... k... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket	600		93.82	Ar yra vandens?
Žemė	asf		0.0	93.82	Ar yra dujų?
Sienos	bet				
Dugnas	qzunt	1200	-272	91.10	

Vamžiai	Nr.	Medžiaga	Diametras mm	Viršus	Apačia	Altitudės
	Nr. 1	plien	30	-2.58	91.24	
Nr. 2	"	30	-0.62	93.16		
Nr. 3						
Nr. 4						
Nr. 5						
Nr. 6						
Nr. 7						

INŽINERINIŲ TYRINEJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 2.129..

Sudarė J. Šeigutis (parašas) (pavardė)

Patikrino _____ (parašas) (pavardė)

1972 m. spalio mėn. 20 d.
(Kortelės sudarymo data)