

L. Kolektor. kameros Nr. () 143 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Arsenalo 131-D-3
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Arsenalo

Vienetė

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		94,07	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	94,07	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	3,0 x 1,6			Pastabos B 93,63
Vamzdžiai	Nr. 1	viršus 110x apačia 60	Viršus Apačia	4,80	89,27
	Nr. 2	ket 250	Viršus Apačia	4,52	89,55
	Nr. 3	ker 250	Viršus Apačia	4,67	89,40
	Nr. 4	ket 700	Viršus Apačia	5,00	89,67
	Nr. 5	bet 700	Viršus Apačia	4,77	89,30
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		

AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01.2-10202

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrinęs (parašas) (pavardė)

2001 m. ... 27 ... mėn. 3 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)