

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 11-К1

Город *Вильнюс*Номенклатура
планшета

3887

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
92,13	89,61	89,60	89,79	

П Р И В Я З К А

K. Pozeļos g-ve



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *Ketu*Стены кирп. бет. *betona*Дно кирп. бет. *betona*Скобы *4 plienines*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	<i>Keram</i>	200	<i>Keram</i>	100	<i>Ketu</i>		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *Neries upis Krautline Vilniusje* № 1185

Инд. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель	И. Б. С. К.	
	Чертил	И. Б. С. К.	
	Проверил		

62.07.15