

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 13-153

Город _____



Номенклатура
планшета

3887

Дело № _____

1962 г.

Чертеж колодца

М 1:50
92,98

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
92,98	90,23	90,21	90,26	90,63

П Р И В Я З К А

MG

Grinvešiai

8,70

3,20

Medium
sandelys

Grinvešiai

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *ketus*Стены кирп. бет. *betonas*Дно кирп. бет *betonas*Скобы 5 *plumini*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	keram	200	keram	150	keram	200	keram

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *Neries upis krantinė Vilnius Nr 1185*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1962.09.17

*A. G. S. K.**A. S. S. K.*