

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 14-161

Город *Вильнюс*Номенклатура
планшета *3887*

Дело №

1962 г.


Чертеж колодца

М 1:50
93,01

О т м е т к и

Крышка	Л о т к а		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
93,01	91,07	91,06	91,17	

П Р И В Я З К А

К. Pozelion g-ve

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *ketis*Стены кирп. бет. *betones*Дно кирп. бет *betones*Скобы *челя*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	<i>keram</i>	250	<i>keram</i>	150	<i>ketis</i>		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *Neries krās krantine Vilmije* 1185

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата
1962.09.17