


КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 15-171

Город ВильнюсНоменклатура
планшета 3887

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
93,33	91,99	91,97	91,98	

П Р И В Я З К А

К. Пожел г-ве

2 MG

M N

2 MG

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная ketis

Стены кирп. бет. betono

Дно кирп. бет betono

Скобы 2 plinines

Наличие воды -

Наличие газа -

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	keram.	250	keram.	150	keram.		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Нерис при карантине Nienijie № 1185

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Дата

1962.09.18

Проверил