

11 HINDENTIERI **SKLENDE**

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (5) 13/14, 1203 **KORTELE**

13105 (76132-0251)

(Planšeto nomenklatura)

(Miestas) (Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

1200 113 114

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	200		96.98	Ar yra vandens?
Žemė				0.00		Ar yra dujų?
Sienos						Paatašos
Dugnas						1203 - 9700
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	200	Viršus 2.09 Apačia	94.89	114... - 96.98
	Nr. 2	KET	200	Viršus 2.09 Apačia	94.89	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 3	KET	200	Viršus 2.09 Apačia	94.89	
	Nr. 4	KET	100	Viršus 2.12 Apačia	94.86	Objekto Nr. 012-11126
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		2003 m. 06 mėn. 06 d. (Inginio tyrinėjimo data)