

<u>11ANDENTIEK1</u> (Komunikacija)	<u>SKLENDĖ</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>6</u>) <u>119, 114^A</u> KORTELE
<u>111N1145</u> (Miestas)	<u>6 EDIMINO PR</u> (Gatvė)	<u>1340 5 (76/32-0251)</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

119 114^A

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		KET	200		96.96	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos						Ar yra dujų?
Dugnas						Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	500	Viršus 1.92 Apačia	95.04	
	Nr. 2	KET	500	Viršus 1.92 Apačia	95.04	
	Nr. 3	KET	200	Viršus 2.07 Apačia	94.89	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objekto Nr. 01-2-11126
		Sudarė	KATKETA			
		Patikrino	(parašas) (pavardė)			
			20 03 m. 06 mėn. d.			
			(Įrenginio tyrinėjimo data)			