

<u>VANDENIŲ</u> (Komunikacija)	<u>SKLENDE</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>9</u>) <u>124^A</u> KORTELE
<u>VILNUS</u> (Miestas)	<u>6 EŽIMINO PR</u> (Gatvė)	<u>131-D-5176/32-0252)</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KEI	300		9527	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	9527	Ar yra dujų?
Sienos						Pastabos
Dugnas						
Vamzdžiai	Nr. 1	KEI	200	Viršus 187 Apačia	9340	
	Nr. 2	KEI	200	Viršus 187 Apačia	9340	
	Nr. 3	KEI	100	Viršus 191 Apačia	9336	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objekto Nr. 01-2-11126
						Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
						2003 m. 06 mėn. 04 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)