




142

4912 131-D-5

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД		Колодец № 73	Город Вильнюс	Улица Митло	Лето №	19 62 г.							
Чертеж колодца М. 1:  			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93.19</td> <td>90.97</td> <td>1,2,3) 91.35</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	93.19	90.97	1,2,3) 91.35	П Р И В Я З К А  Ул. Митло		
Крыши	Дно	Трубы											
93.19	90.97	1,2,3) 91.35											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	1,2) d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =							
Стены	Кирпич, бетон.												
Дно	Бетон.	Подкл.	3) d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =							
Скобы	Чугун												
Год строит.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H 92.79							
Налич. воды													
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.							
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий							
Объект 2080 К		Гл. геодезист		Инв. №									
		Рук. группы		Дата 13. XI. 62									
		Исполнитель		Чертил									
		Проверил											

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3136-5000

734