







<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>SULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>178</u>		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>GEDIMINO PR.</u> (Gatvė)		<u>131-D-5</u> (Planšeto nomenklatūra)			
SULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
							
Horizontalinis							

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		plūnas	1450		95.80	
Žemė				0.0	95.80	Ar yra vandens?
Sienos		betonas				Ar yra dujų?
Dugnas		betonas	1200	3.32	92.48	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kelus	50	Viršus Apačia	2.85 92.85	
	Nr. 2	kelus	50	Viršus Apačia	0.84 94.96	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>131-D-5</u>						
Sudarė					 (parašas) (pavardė)	
Patikrino					 (parašas) (pavardė)	
19 <u>75</u> m. ... <u>2</u> ... mėn. ... d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						