

-5-

<u>FK</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (8) 17A KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>LIAUKSMINO</u> (Gatvė)	<u>131-D-5146/32-0251)</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PROVAIAI (Matmenys duob. m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		96.49	
Leid.			0.00	96.49	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	3.55	92.94	Pastabos
Nr. 1	PVC	300	Viršus Apačia 3.77	92.72	
Nr. 2	PVC	300	Viršus Apačia 3.82	92.67	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Nr. 3	PVC	200	Viršus Apačia 2.25	94.24	Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 39	PVC	200	Viršus Apačia 3.55	92.94	Objekto Nr. 01-11087...
Nr. 4	PVC	200	Viršus Apačia 2.40	94.09	Sudarė (parašas) (pavardė)
Nr. 40	PVC	200	Viršus Apačia 2.55	92.94	Patikrino (parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus Apačia		20.03 m. 25. mėn. 7. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)