



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 25У-106	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Сталица</u>	Дело №	19 <u>80</u> г.					
Чертеж колодца М 1:25 по Д-В 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А						
		Крышка	Лотка			Труба				
		у входа	у выхода	подкл. № з, у	подкл. №	<u>пр. Сталица</u> 				
		94.73	92.11	91.82	92.20		фас. труб.			
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная			В х о д		В ы х о д		Подкл. № з, у		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.-бет.			200	Кр.	200	Кр.	150	Кр.		
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы <u>нет</u>			Отдел изысканий							
Наличие воды			Объект 2280							
Наличие газа			Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19			Дата		Исполнитель		Чертня		Проверил	
					<u>Лужа</u>		<u>Вильнюс</u>		<u>И. П. П. П.</u>	