




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 242-108	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>п. Стамина</u>	Дело №	1960 г.		
Чертеж колодца М 1: 20 по А-В  		О т м е т к и						
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А 32м N3 		
Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
94.46	91.52	91.50						
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.			250	Кр.	250	Кр.		
			Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Дно кирпич. бет.			Объект 2280					
Скобы 6 шт.			Инв. №	Гл. геодезист			Юозис Млаковский Гуляс	
Наличие воды			Дата	Рук. группы				
Наличие газа				Исполнитель				
Год строительства 19				Чертил				
			Проверил					