

KF
(komunikacija)

šulinys
(irnginio pavadinimas)

Nr. 193



KORTELE

Vilnius
(miestas)


PAMENKALNIO
(gatvė)

131-D-5
(planšetų nomenklatura)

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



S
↑

N
↑

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 11 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	850		101.41	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	1500	3.26	98.15	
Varnzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	3.40 98.01
	2	PVC	200	Viršus Apačia	3.40 98.01
	3	PVC	200	Viršus Apačia	1.10 100.31
	4	PVC	100	Viršus Apačia	3.26 98.15
	5	PVC	200	Viršus Apačia	1.40 100.01
	6	PVC	200	Viršus Apačia	1.65 99.76
	3a	PVC	200	Viršus Apačia	3.26 98.15
	5a	PVC	200	Viršus Apačia	3.26 98.15
	6a	PVC	200	Viršus Apačia	3.26 98.15

J. Šalkausko
personalinė įmonė
tel. 8 286 80075

Objektas:
Sudarė B. Karvelis
(v. pavardė) (parašas)
Patikrino J. Šalkauskas
(v. pavardė) (parašas)

2004 05 31
(irnginio tyrinėjimo data)