

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 251-1202

Город Вильнюс

Улица пр. Сталина

Дело №

19.60 г.


Чертеж колодца
М 1: 25 по 1-1

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 4	подкл. № 1
93.76	91.67	91.46	91.58	91.71

П Р И В Я З К А

пр. Сталина



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	200	кер	150	кер

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил
	Рук. группы	Исполнитель		

Юрий
Иванович
Григорьев