

<u>VANDENIŲ KAMERA</u> (Komunikacija)		<u>KAMERA</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. <u>(15) 202</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>3 VENTRA 610</u> (Gatvė)		<u>134-D 5176-32 0252)</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	KEI	650		9294	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			200	9294	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	BEI		281	9013	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KEI	500	Viršus 185 Apačia 91,09	
	Nr. 2	KEI	500	Viršus 185 Apačia 91,09	
	Nr. 3	KEI	300	Viršus 185 Apačia 91,09	
	Nr. 4	KEI	250	Viršus 190 Apačia 91,04	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
Objekto Nr. 04-2-11126	
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)	Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
2003 m. 06 mėn. 06 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	