Зелвинка 21 3878 131 – D – 5

Форма 55 г

ВОДОПРОВОД	Колодец № 211	Город Вильнюс	Улица Тилто	Дело №	19 62 г.

Чертеж колодца
М. 1:

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
25. 23		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг жел.		d= Р. ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского строительства			Отдел изысканий
Объект 2280			
Инв. №	Гл. геодезист	Новис	
	Рук. группы	Дзиис	
	Исполнитель	Дзрисл	
Дата 10. VI. 62 г.	Чертил		
	Проверил		

Panevėžio sp. 1193—1961 2000