




<u>P.R.</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>238</u>	KORTELE
<u>VILNIAUS</u> Miestas)	<u>OBMINIS</u> (Gatvė)	<u>1310-5</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Horizontalinis



Vertikalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		94,15	Ar yra vandens?
Pamė				000	94,15	Ar yra dujų?
Sienos		PLYT				Pastabos
Dugnas		bet.	10000	326	91,89	
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	400	Viršus	91,89	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	91,89	
	Nr. 2	PVC	400	Viršus	91,89	Objekto Nr. 01-2-116K
				Apačia	91,89	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	91,89	Sudarė (parašas) (pavardė)
				Apačia	91,89	
	Nr. 4			Viršus		Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		20... m. mėn. ... d.
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		