

ВОДОПРОВОД		Колодец № 213	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Миско</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.							
Чертеж колодца М. 1:50			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.08</td> <td>92.18</td> <td>122.93 33</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	15.08	92.18	122.93 33			
Крыши	Дно	Трубы											
15.08	92.18	122.93 33											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун.	Магистр.	1,2) d=40 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H							
Стены	Кирпич. бетон.												
Дно	Бетон. <i>Чугун</i>	Подкл.	2) d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H							
Скобы	Чугун												
Год стронт.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H							
Налич. воды													
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Кочонка водобразб.							
		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий							
		Объект <i>131-0-5</i>											
		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Скопе</i>									
			Рук. группы	<i>Замс</i>									
			Исполнитель	<i>Директор</i>									
		Дата 10.11.62	Чертил										
			Проверил										