

F. *Konstatacija*

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (10) *131* KORTELE*Milniaus*

(Miestas)

Danguvėlio


(Gatvė)

LAZ 131-D-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	640		96.73	
Žemė		-		0.00	96.73	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.00	1.82	94, 91	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus Apačia 1.82	94, 91	
	Nr. 2	bet	200	Viršus Apačia 1.82	94, 91	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia 1.61	95, 06	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė [parašas] [pavardė]
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino [parašas] [pavardė]
	Nr. 6			Viršus Apačia		1997.2 m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7			Viršus Apačia		