



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 140-223

Город *Вильнюс*Улица *Тилишо*

Дело №

19*61* г.Чертеж колодца
М 1:25 по *А-17*

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №

П Р И В Я З К А

SRM

N 7

KH

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кеф.	200	кеф.	150	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил	
	Рук. группы	Исполнитель		Чертит	Проверил

*Ногов**Данис**Белуца*