

- 6 -

F.K (Komunikacija) VILNUS Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) LIUKŠMINO (Gatvė)	Nr. (6) 51 KORTELE 131-D 5776/32-0251) (Planšeto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
---	---	---

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)

Vertikalinis
 Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	PVC	300		93,75	
1. eilė			0,00	93,75	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	300	0,94	93,01	Pastabos <i>Poženinio:</i> <i>m.e. 9.9.1992.</i>
Nr. 1	PVC	300	Viršus Apačia 0,94	93,01	
Nr. 2	PVC	300	Viršus Apačia 0,94	93,01	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 0,94	93,01	Objekto Nr. <i>11037...</i>
Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrinęs <i>[signature]</i> <i>[signature]</i> (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		2003 m. 05..... mėn. 12 d.
Nr. 7			Viršus Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)