

<u>VIAURĖS TITULAS</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. () <u>619</u>		KORTELE		
<u>VILNIO</u> (Miestas)		<u>LIAUKIŲ KAMEROS</u> (Gatvė)		<u>ATD</u> (Planšeto nomenklatura)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis		Horizontalinis		S				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket.	650		95,66	Ar yra vandens?		
Žemė				0.00	95,66	Ar yra dujų?		
Sienos		bet.				Pastabos		
Dugnas		bet.	28/200	1.92	94,74			
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus Apačia	165 165	94,01	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. 01-110.85...	
	Nr. 2	KET	100	Viršus Apačia	165 165	94,01		
	Nr. 3	KET	150	Viršus Apačia	165 165	94,01		
	Nr. 4	KET	50	Viršus Apačia	133 133	94,33		
	Nr. 5	KET	50	Viršus Apačia	133 133	94,33		
	Nr. 6			Viršus Apačia				
	Nr. 7			Viršus Apačia				
Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)						Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)		
2003 m. 05. 05. mėn. 12 d.						(Irenginio tyrinėjimo data)		