

8 -

ITI Nr. 91^d



<u>FK</u> (Komunikacija)	šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. () <u>64</u> KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	<u>LIAUKŠYNO</u> (Gatvė)	<u>B1-25-76/32-0251</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		95,80	Ar yra vandens?
Pasė			0,00	95,80	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000x1000	2,98	9	
Vandens	KER	300	Viršus		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	3,28	
	KER	350	Viršus		
			Apačia	3,32	
	PVC	300	Viršus		
			Apačia	3,28	
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
			Viršus		
			Apačia		
					Objekto Nr. 01-11087..
			Sudarė	(parašas)	(pavardė)
			Patikrino	(parašas)	(pavardė)
					20... m. mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)