

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>kameros</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>83</u>		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>TILTO</u> (Gatvė)		<u>131-0-5</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis 		Horizontalinis 					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	650	[hatched]	94.42	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos 4.5 neaprašytos pastabos	
Žemė		[hatched]	[hatched]	0.00	94.42		
Sienos		bet.	[hatched]	[hatched]	[hatched]		
Dugnas		bet.	2.00 2.10	2.10	92.02		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	100	Viršus 1.86 Apačia	92.56	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>8.7.56.48</u>	
	Nr. 2	ker	100	Viršus 1.86 Apačia	92.56		
	Nr. 3	ker	100	Viršus 1.86 Apačia	92.56		
	Nr. 4	a/c	100	Viršus 0.64 Apačia	93.78	Sudarė <u>6/10</u> <u>13.10.1971</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1971. m. mėn. 24 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 5	a/c	100	Viršus 0.64 Apačia	93.78		
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			