

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 137 - 73

Город Вильнюс

Улица Глинта

Дело № 1


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25 по Д-Н

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
94.18	92.90	92.58	92.88	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы 3 мм
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	100	чуг.	100	чуг.		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист			Юодис			
	Рук. группы			Штаповский			
	Исполнитель			Бугра			
Дата	Чертя						
	Проверил						