

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 132-35

Город Вильнюс

Улица Пиллитис

Дело №


1940 г.

Чертеж колодца
М 1:25 по А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
93.26	90.73	90.22	90.28	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5 мм

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер.	300	Кер.	150	Кер.		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Кореев		
	Рук. группы				Шмарович		
	Исполнитель				Литва		
Дата	Чертил						
	Проверил						