

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>KAMERA</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (7) 112 ^C		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>SIRVYDO</u> (Gatvė)		<u>131-D 5176132 0251</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duobė m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		KET	650		96,66	Ar yra vandens?	
Žemė				0.00	96,66	Ar yra dujų?	
Sienos		KET				Pastabos 112 ^C - 96,63	
Dugnas		KET	1500	2.33	94,33		
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 190	94,76		
	Nr. 2	KET	100	Viršus 190	94,76		
	Nr. 3	KET	100	Viršus 190	94,76		
	Nr. 4			Viršus			
	Nr. 5			Viršus			
	Nr. 6			Viršus			
	Nr. 7			Viršus			
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"						Objekto Nr. 01-2-11126	
Sudarė						(parašas) (pavardė)	
Patikrino						(parašas) (pavardė)	
2003 m. 06 mėn. 04 d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)	