

ВОДОПРОВОД		Колодец № 77	Город <i>Винница</i>	Улица <i>Тимо</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.
Чертеж колодца М. 1:		Отметки				
		Крыши	Дно	Трубы		
		92.41				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	d=		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год стронт.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колодка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водобразб.
Институт проектирования городского строительства						Отдел изысканий
Объект <i>22803</i>		Гл. геодезист		<i>Ворис</i>		
Инз. №		Рук. группы		<i>Данис</i>		
		Исполнитель		<i>Яковлев</i>		
Дата <i>13.01.62г.</i>		Чертил				
		Проверил				