

<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		<u>(Įrenginio pavadinimas)</u>		Nr. <u>(21) 122</u> KORTELE	
<u>VILNĖ</u> (Miestas)		<u>VILIBLUSKIO</u> (Gatvė)		<u>131-D-6</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIŲ (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

2003.06.19
NV 01-2-11135

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		93,10	
Žemė		-		0,00	93,10	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	2000	2,13	90,97	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 1,75 Apačia	91,35	
	Nr. 2	KET	100	Viršus 1,75 Apačia	91,35	
	Nr. 3	pl.	100	Viršus 4,75 Apačia	91,35	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-2-11135</u>	
Sudarė	<u>(parašas) (pavardė)</u>
Patikrino	<u>(parašas) (pavardė)</u>
19 <u>86</u> m. ... <u>11</u> mėn. ... <u>8</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	